



# Korrektur Anströmung (schnelle Lösung)




Neue „Nulllinie“, auf der die Bef.-Löcher liegen


Hintergrund ist folgender:



Verschiebung der Profilschne auf Rohr D150, bis Anstellwinkel 6° an Stelle 0,2R



Verschiebung der Profilsehne auf Rohr D150, bis Anstellwinkel 7,5° an Stelle 0,5R



Verbleiben am Rand etwa Bogenmaß 1,55 und Anstellwinkel 4,7°. Letzterer i.O., da Auftriebsbeiwert durch nachträgliche sorgfältige Profilierung verbessert.